

Versionshinweise für Yamaha Steinberg USB Driver V. 1.5.2 für Mac

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

Betriebssystem	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
Prozessor	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-Prozessor empfohlen)
Arbeitsspeicher	1GB oder mehr
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 50MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.5.1 auf V. 1.5.2

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.
- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Es wurde das Problem behoben, bei dem Programme wie DAW-Software nicht funktionierten, da die Lead-Off-Daten nach dem zweiten Starten der Anwendungen nicht richtig gesendet wurden unter Mac OS X 10.6.8 oder neuer (Mac OS X 10.6.7 oder neuer auf Macs mit Thunderbolt-Port).

V. 1.5.0 auf V. 1.5.1

- Unterstützt jetzt Steinberg UR824.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR824

(beschriftet mit „YD307A0“) im Paket Steinberg UR824 enthalten ist.

V. 1.3.0 auf V. 1.5.0

- Unterstützt jetzt Steinberg UR28M.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR28M (beschriftet mit „YD304A0“) im Paket Steinberg UR28M enthalten ist.

Frühere Updates

V. 1.2.0 auf V. 1.3.0

- Unterstützt jetzt Yamaha MOX6/8.
- Das Problem, dass unter bestimmten Bedingungen während der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac-Computer mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder höher verwendet wurde, wurde behoben.

V. 1.1.1 auf V. 1.2.0

- Unterstützt jetzt den 64-Bit-Kernel von Mac OS X 10.6.
- Die Systemanforderungen änderten sich wie folgt.
 - Mac OS X 10.5.8 oder 10.6.x
 - Mac-Computer mit Intel-Prozessor

Für Näheres lesen Sie bitte „[Systemanforderungen für Software](#)“.

- Es wurde das Problem gelöst, durch das gelegentlich während der Wiedergabe Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder neuer verwendet wurde.

V. 1.1.0 auf V. 1.1.1

- Die Stabilität von Yamaha Steinberg USB Driver auf einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie wurde verbessert.
- Folgendes Problem wurde verbessert.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie kann es sein, dass aufgezeichnete Audiodaten kurz unterbrochen werden.

- Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie können zu Beginn der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftreten.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Steinberg CI1 und Steinberg CI2+.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt Mac OS X 10.6.

Alle anderen in dieser erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.